

G O D K E N D E L S E S E R K L Æ R I N G

vedrørende det restaurerede orgel i Fårdrup Kirke, Skælskør provsti, Roskilde stift


Ref.: Tilbud af 23.01.04 fra orgelbyggerfirmaet Svend E. Nielsen
godkendt ved stiftsøvrighedens skrivelse af 11.06.04 dok. 86573

Oplysninger om orglet: 6 stemmer, 1 manual (C-c^{'''}) opstillet på gulvet i kirkens vestende
Disposition: Principal 8' (C-H fælles med Gedact 8'), Gedact 8', Gamba 8', Octav 4', Fløite 4', Octav 2' (C-c' genanvendte Ramus-piber, c[#]'-c^{'''} nye piber fremstillet af pibemager Viggo Nielsen)
Oprindelig bygget 1859 af orgelbygger Fr. H. Ramus. Ombygget af I. Starup o. 1900 og 1910, restaureret 1962 af I. Starup & Søn
Vindladesystem: sløjfevindlade.
Traktursystem: mekanisk (strålemekanik)
Registratursystem: mekanisk

Det nu afsluttede arbejde er udført i overensstemmelse med det godkendte tilbud.


Vurdering af resultatet: Orglets tekniske anlæg er bragt til at fungere upåklageligt, og orglet er nu behageligt og støjfrigt at spille på. Registertrækkene går let. Vindsystemet er tæt, og der høres ingen susen. Orglets klang er egaliseret uden at den oprindelige, typiske Ramus-klang er ændret. (Orgelbygger Svend E. Nielsen bemærker dog, at det er usikkert, hvorvidt Gamba 8', som har en karakterisk ansatslyd, er originale Ramus-piber.) Den "nye" Octav 2' klinger mildt og afrundet, evt. kan diskanten med tiden mildnes yderligere. Det historiske orgel er klangligt fyldestgørende til det lille kirkerum, og vil med denne samvittighedsfulde restaurering kunne tjene menigheden til gudstjenester og kirkelige handlinger i mange år frem. Der er installeret 2 varmelegemer i orglets sokkel. Det bemærkes, at der er monteret stilleskruer af kunststof (plastic) på ventiltrådene, samt at kassen til blæsemotoren (udført af en lokal håndværker) er af spånplade, som skal males. Det kunne på et historisk orgel have været overvejet at bruge de klassiske materialer (h.h.v. lædermøtrikker og brædder med fals og not), om end det medgives, at sløjfesystemet samt blæsemotor af funktionelle grunde naturligvis er moderne.

Besigtigelse og afprøvning foretaget af undertegnede den 10.06.05

Underskrift: .....
Jens Christian Hansen, Kirkeministeriets orgelkonsulent

På orgelbyggeriets vegne erklærer undertegnede, at orgelarbejdet i alle detaljer, også sådanne, der ved en besigtigelse ikke er umiddelbart tilgængelige for kontrol, er udført i nøje overensstemmelse med det ovenfor anførte forslag og tilbud.

....., den 17-6-05

Underskrift: .....

SVEND E. NIELSEN

I. Starup & Søn's Eftf.

Orgelbyggeri

Bøllelosevej 8, Uvelse – DK 3550 Slangerup – Tlf.: 48278703 Fax: 48278704 - CVR nr. 42358517

Restaureringsrapport

vedrørende orglet i Fårdrup kirke, Skælskør provsti, Roskilde stift.

Orgelbygger: Fr. H. Ramus

Bygningsår: 1859.

År 1962 restaureret af I. Starup.

År 1976 renset og opstillet i Fårdrup kirke af I. Starup.

Disposition:

Manual C-c'''

1. Principal 8' C – H fælles med Gedact 8', fyr, år 1859. c + cs er fra ca. 1900. d-c'''' 1859.
2. Gedact 8' C – H år 1859, c – c'''' ca. år 1900.
3. Gamba 8' C – H fyr, ca. år 1900, c – c'''' ca. år 1900.
4. Octav 4' 1859. C + Cs er fra ca. 1900.
5. Flöite 4' 1859. C + Cs er fra ca. 1900.
6. Octav 2' Uoriginale piber fra I Starup 1962, er blevet udskiftet med Ramus piber D – h, samt nye piber C + Cs og c' – c'''. Ramuspiberne stammer fra det nedtagne orgel i Jorløse kirke.

Ved restaureringen er følgende arbejder udført:

Orgelhuset og enkelte døre limet.

Vindladen er renset og rettet af, nye damme monteret, "Starupteleskoperne" er fjernet, i stedet er monteret nye tætningsringe af en bedre konstruktion (Smithske ringe"). Spilleventilerne er rettet af, og har fået monteret nyt skind og filt. Ventilfjedrene fra 1962 er udskiftet med nye. Der er monteret nye pulpeter af bly i stedet for Starups pulpetylodser fra 1962.

Registraturen er adskilt, renset og omgarneret.

Spilletrakturen: Starup abstrakttråde fra 1962 er udskiftet med nye i fyrtræ. Vibberne er istandsat og har fået nye styrestifter.

Tangenternes belægning er poleret op og fs' har fået ny (gammel) belægning af elfenben. Styrestifterne er poleret op. Alle foringer er fornyet med cashmir, alt filt er udskiftet.

Luftforsyningen: Den originale kile- magasinbælg samt kanaler er renset og tætnet. Der er monteret en ny blæser Ventus 380 volt, 3 kubikmeter luft ved 80 mm VS.

Piberne: Træpiberne er renset og revner limet. Støpsler har fået nyt skind og filt. Tinpiberne er renset, buler rettet ud og enkelte stemmeslidser loddet. Oktav 2' er udskiftet som nævnt under dispositionen.

SVEND E. NIELSEN

I. Starup & Søn's Eftf.

Orgelbyggeri

Bøllemosevej 8, Uvelse – DK 3550 Slangerup – Tlf.: 48278703 Fax: 48278704 - CVR nr. 42358517

- 2 -

Piberne er efterintoneret og klangen er holdt så tæt på den originale Ramus-klang som det var muligt.

Varme: Der er blevet indsat 2 stk. 20 volt varmelegemer i bunden af orglet, til at afhjælpe fugtproblemer.

---oooOooo---

Uvelse, d. 17. juni 2005



Svend E. Nielsen