


# TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S

Hammerbakken 20  
DK-3460 Birkerød  
Tlf: +45 45 87 07 55  
th@frobenius.nu  
www.frobenius.nu



Grønlandsvej 9J  
DK-8700 Horsens  
Tlf: +45 75 62 54 98  
th@frobenius.nu  
www.frobenius.nu

Birkerød 29.09.2024

## Renoveringsrapport

Vedrørende Frederik Nielsen orglet i

**Tøstrup Kirke**



**Dokumenter:**

Renoveret i henhold til Tilbud af 25.11.2022

Kontrakt underskrevet 23.11.2023

**Orglet:**

Bygget 1902 af Frederik Nielsen til Vestervig Kirke. Omkring 1928 flyttet til Tøstrup Kirke af A.C. Zachariassens Orgelbyggeri. Orglet har mekanisk traktur og keglevindlade. Oprindeligt har der været en mekanisk frikombination, hvoraf der ses enkelte spor. Dens funktion er ukendt. Den tilbyggede Salicional 8 F er opstillet på udflyttervindlade bag facaden og har pneumatisk register- og spilletraktur:

Nuværende disposition:

Bordun 16 F

Principal 8 F

Gedackt 8 F

Salicional 8 F (tilbygget 1928)

Oktav 4 F

Fløjte 4 F

Oktav 2 F (tilbygget 1974 på Voix celeste 8 F's plads)

Oktavkobbel med pneumatisk funktion (tilbygget 1928)

**Følgende arbejder er udført:**

- Orglet er rensset ved støvsugning og overtørret med Rodalonholdigt vand for at fjerne skimmel og hæmme fremtidig skimmelvækst.



- Ormeangrebet træ behandlet med Protox Insekt Træbeskyttelsesmiddel (PT8).
- Klaviaturet omgarneret og spilletraktoren renoveret og omgarneret i fornødent omfang.
- Hvide tangentbelægninger udskiftet med nye belægninger i ben.



*Detalje af spillebordet med ny tangentbelægning af ben. Over registertrækkene ses huller fra den tidligere mekaniske frikombination.*



- Vindladen og pibemateriale gennemgået og renoveret i fornødent omfang.
- Orglets sveller og tag fjernet og stoframmer monteret over hele orgelhuset.



- Svelletrinet fjernet og hullet repareret.




- Oktavkoblingen repareret.
- Der er monteret styr på registertrækkene så den megen slør er mindsket.




*Ovenstående foto viser en detalje af registermekanikken. Oprindeligt har der været en ikke længere eksisterende frikombination. Der ses dog spor i form af udsparinger i træværket ud for de registertræk, der har indgået. Over de pågældende træk ses små huller, hvorigennem akslerne for små kombinationsknapper har gået. Disse huller ses også over registertrækkene i spillebordet.*



- Alle piber i Oktav 2 F (Jydsk Orgelbyggeri 1974) er forlænget og ekspressions stemmeslidser etableret. Piberne skåret højere op og forsynet med kernestik på samme måde som det originale pibemateriale.




- Skiltet til Oktav 2 F fornyet.



- Skiltet til Oktavkobbel fornyet.



- Flexslanger til Bordun 16 F udskiftet med konduktorer i paprør.



- Arbejdet afsluttet med nænsom egalisering og stemning af alle piber.

Med venlig hilsen

*Eskild Momme*

Eskild Momme



## **Frobenius Orgelbyggeri**