

Præstø Menighedsråd v/Kjeld Lorenzen, Egevej 8, 4720 Præstø.

Johan Otto Wroblewskis Fond
v/advokaterne Moltke-Leth
Amaliegade 12
1256 København K.

Præstø, den 8. oktober 2010.


J.nr. 14661 Præstø Kirke Busch-orgel.

Kære Torben Moltke-Leth.

Tak for din mail.

Jeg sender straks rapport vedr. renoveringen af orglet og håber alt er OK.

Mange hilsener




Kjeld Lorenzen
Præstø Menighedsråd

TH. FROBENIUS & SØNNER

ORGELBYGGERI A/S

Lyngby Hovedgade 102
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 07 55
Fax: 45 93 45 12
th@frobenius.nu



Grønlandsvej 9j
DK-8700 Horsens

Tlf.: 75 62 54 98
Fax: 75 62 98 97
th@frobenius.nu

20.09.2010.

Rapport

vedrørende den afsluttede reovering af Busch Orglet i Præstø Kirke

Renoveringen er foretaget i henhold til orgelbyggeriets tilbud af 17.09.2007 og med domorganist Svend Prip som konsulent. Der er ikke under reoveringen opstået problemer eller andre forhold som har givet anledning til andre arbejder end de i tilbuddet anførte.

Beskrivelse af reoveringen:

Luftsystem:

En ny elektrisk orgelblæser af fabrikat Ventus er opsat i stedet for den eksisterende blæser. Faltebælgen er eftersat for utætheder og enkelte små utætheder er udbedret, herunder utæthed i pumpebælgens sydlige hjørne. Spærreventilen og kanaler er adskilt, rensat og justeret. Hovedkanalen er lydisoleret.

Vindladerne:

Samtlige spilleventiler, som efter adskillelse af vindladen, viste sig at bestå af flade skiver og ikke egentlige kegler, er belagt med nyt fåreskind og monteret med nye styr. Gennemføringstråde og træmøtrikker er delvist udskiftet. Vindladerne er tætnet for mindre utætheder i såvel ventilkamre som udspundninger.

Spillebord:

I underste manual er den hvide belægning for 16 tangenter vedkommende udskiftet elfenben i samme nuance som de oprindelige. I øverste manual er der foretaget en tilsvarende udskiftning på 6 tangenter. Tangenterne i begge manualer er planeret. Tangentgangen i underste manual er minimeret. Klaviaturstifterne er poleret og div. rust fjernet. Pedalklaviaturets filt er overalt udskiftet og samtlige tangenter er pålimet nyt træ, indfarvet som oprindelige trædele. Filten under samtlige koblingstrin er udskiftet og "hakkene" i trinpartiet er justeret for bedre gang og stabil funktion. Eksisterende pedallampe er fjernet og der er ikke opsat nogen ny pedallampe.

Traktur:

Samtlige vinkler og vellerammer er gået igennem og omgarneret, hvor der i forvejen var garneringer. Diverse filt og filtskiver samt lædermøtrikker og mekaniktråde er udskiftet efter behov. Hvor der oprindeligt ingen garneringer eller filt var, er der ikke isat filt eller andet materiale. Der er foretaget en omfattende justering af trakturen.

Registratur:

Registertrækket til Principal 8' er justeret, så det nu har samme friktion og gang som de øvrige træk. Registerhåndgrebet til Principal 2' er renoveret og skiltet udskiftet med nyt skilt i samme materiale og skrift som de øvrige.

Svelleporte:

Filten på falsene er udskiftet og portene justeret. Hele mekanikken mellem porte og svelletrin er justeret.

Pibemateriale:

Samtlige metalpiber er gået igennem og skader, herunder stemmeslidser, er udbedret. Træpiberne er gået igennem for utætheder (borebillehuller) og behandlet med Aquaperm, indsprøjtet med kanyle, hvorefter hullerne er spartlet ud med hvid lim blandet med kridt. Støpslerne har i nødvendigt omfang fået nye pakninger. Facadepiberne er ikke poleret, men enkelte flagermuspletter er fjernet.

Snavs, borebiller og skimmelsvamp:

Der har, før renoveringen blev påbegyndt, været opsat ozonlamper og ventilatorer således at skimmelsvampen var udryddet inden renoveringen. Orglets indre er rengjort overalt. Områder som var belagt med skimmelsvamp er behandlet med Rodalon. Områder med borebiller er behandlet med Aquaperm, indsprøjtet med kanyle, hvorefter hullerne er spartlet ud med hvid lim blandet med kridt.

Violinprincipal 8'

En ny Violinprincipal 8' er fremstillet og isat i stedet for Principal 2'. C-h er udført som en rekonstruktion med samme mensurer som en tilsvarende stemme i Imanuelskirken, København. c-f'''' er fra Principal 2', idet de afkortede kroppe er forlænget. Der er monteret et nyt registerskilt, udformet som de eksisterende og med samme skrifttype.

Mixtur V.


De manglende piber er fremstillet, isat og intoneret.

Klang:

Der er foretaget en lettere egalisering. Der er ikke foretaget en egentlig omintonering, men mindre klanglige skavanker er udbedret.

Stemning:

Orglet er stemt i samme tonehøjde som Carsten Lund Orglet men dog med ligesvævende temperatur.



Th. Frobenius & Sønner