

TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S

Hovedgaden 102
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 07 55
Fax: 45 93 45 12
th@frobienus.nu



DK-8700 Horsens

Tlf.: 75 62 54 98
Fax: 75 62 98 97
th@frobienus.nu

Kgs. Lyngby 04.09.2017

Renoveringsrapport vedrørende orglet i

Stenlille Kirke



Dokumenter:

Renoveringen er foretaget i henhold til tilbud af 11.07.2016.
Kontrakt underskrevet 07.12.2016

Orglet:

Bygget af I. Starup & Søn år 1950.

System:

Mekanisk traktur og registratur.

Disposition:

Manualværk C-g''':

Quintatøn 16'
Principal 8' (C-F dækket)
Gedakt 8'
Spidsfløjte 4'
Gemshorn 2'
Sharff 2 fag

Pedal C-d':

Subbas 16' (transmission fra Quintatøn 16')

Pedalkoppel.

Følgende arbejder er udført:

Manualklaviaturet:

Samtlige garninger ved for- og bagstifter udskiftede.
Filten under tangenterne udskiftet med ny filt.
Tangenterne justeret.



Renoveret klaviatur

Pedalklaviaturet:

Et nyt pedalklaviatur i egetræ med samme mål som det eksisterende fremstillet og monteret.



Nyt pedalklaviatur

Vindladen:

Vindladen er adskilt, afrettet og tætnet overalt.
Spilleventilernes pakninger børstet op og rengjort.
Træsløjferne repareret og behandlet med borebiller.



Vindladen under renoveringen på værkstedet

Bælg:

Alle træflader behandlet med et kemisk middel mod borebiller.

Alt skind udskiftet med nyt. Falter renoveret eller udskiftet.
Rulleventil istandsat og justeret.

Muffe:

Forsynet med nyt skind overalt og ”falterne” behandlet med et kemisk middel mod borebiller.

Traktur:

Samtlige gevindtråde udskiftet med nye.
Samtlige lædermøtrikker og filtskiver udskiftet med nye.
De irrede messingvinkler renses.
Træværk til afstivning udskiftet med nyt.
Traktoren – herunder kobling - justeret.



Renoveret velleramme

Svelle:

De mekaniske led gennemgået og smurt.

Borebiller

Alle borebilleangrebne orgeldele behandlet med et kemisk middel.

Skimmel:

Alle skimmelramte områder behandlet med et kemisk middel.

Støv og snavs:

Samtlige piber udtaget og rensset.

Pibebrædder og pibestokke rengjort.

Alle øvrige flader og dele rengjort.

Piber:

Samtlige støbsler gennemgået og justeres.

Ødelagte stemmeslidser repareret.

Filtten på hætterne rengjort.

Klanglige arbejder:

Principal 8' og Quintatøn 16' efterintoneret.

Alle stemmer egaliseret.

Orglet hovedstemt.

Eskild Momme



Th. Frobenius & Sønner